

鑄込み泥しょうの作り方

<用意するもの>

赤津半磁器粘土 20kg

水2,100ml

ケイ酸ソーダ63g

電動かくはん機

バケツ45リットル用

ふるい80目

これで約12リットルできる

- ①ケイ酸ソーダ63gを水2100mlで溶かし、バケツに入れる。
- ②まず粘土20kg中5kg程度を細かくちぎり、上のバケツに入れる。
- ③電動かくはん機でダマがなくなるまで混ぜる。
- ④残りを数キロずつ細かくちぎり、バケツに入れかくはんするという作業を繰り返す。
- ⑤1日寝かせて、ふるいで濾してから使用します。